74 VII A4 (). /				
建设单位/ 用人单位名称	合肥晨乐塑胶有限公司			
建设单位/				
用人单位地址	合肥市肥西县桃花工业园			
评价报告名称	合肥晨乐塑胶有限公司职业病危害现状评价报告			
项目简介	合肥晨乐塑胶有限公司成立于2015年4月,注册资金1200万人民币,			
	厂址位于合肥市肥西县桃花工业园,该公司租用合肥万利宝铁艺家私有限			
	公司4#厂房、5#厂房和6#厂房作为生产厂房,经营范围包括各类塑料制品			
	生产、销售;各种塑料类原材料及包装材料和五金类辅材销售。			
	目前该公司主要产品为年产家用电器外壳背板500t、家用电器外壳压			
	机仓300t。			
	目前企业劳动定员87人,其中一线生产人员56人,生产采用单班制,			
	周生产5天,年工作260天。			
现场调查人	徐雷	现场调查时间	2022年4月26日	
采样人员	冯学智、周文丽	现场采样时间	2022年4月27日-29日	
检测人员	江孟琦、李晶晶	检测时间	2022年7月20日22日	
建设单位/用人单位陪同人	王千凤			
影像资料(采样)				



# 影像资料(评审)

职业病危害综合分=A+B+C+D+E+F\*H=0+10+10+0+60+38=118>60

用人单位属于职业病危害严重的用人单位。同时依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)规定的内容,用人单位属于"第三大项制造业-(十七)C29橡胶和塑料制品业-C292塑料制品业",为职业病危害风险严重建设项目。

## 评价结论与建议

#### (一) 工程技术措施

- 1、针对超声波焊接工作场所产噪强度较高,建议采取隔声、基础减振等措施,同时加强作业场所个体防护用品佩戴管理,确保劳动者接触噪声强度符合职业卫生接触限值要求。
  - 2、破碎机上面局部集气罩设置位置较高,适当增加边缘长度或增加

遮挡帘,减低破碎过程中粉尘的逸散;针对投料口上方集气罩破损后未及时更换维护问题,用人单位应及时更换维护,确保劳动者接触粉尘浓度符合职业卫生接触限值要求。

3、用人单位应严格设备设施管理,加强对生产设备和防护设施进行 经常性的维护保养,确保作业场所防护设施正常运行,并做好相关维护保 养记录存档。

## (二) 个人防护措施

- 1、用人单位应为吸塑岗位劳动者配备"防毒半面罩+防酸性气体滤毒盒";应持续加强个人防护用品的发放、领用,完善、明细发放、领用台帐并存档;持续加强个人防护用品检查、检修和维护,确保其防护效果,并将检查、检修和维护记录存档。
- 2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作,采取奖惩等措施,进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。

## (三) 组织管理

- 1、用人单位加强现场管理,合理安排作业时间和空间,以时间换空间。气保焊工位进行焊接作业时,其余工作场所人员应远离焊接场所,待焊接完成后进行一段时间的抽风除尘,再进入相邻工位进行作业,减少相互影响。
- 2、用人单位应及时组织主要负责人和职业卫生管理人员进行职业健康培训工作,且培训合格持证。
- 3、用人单位应组织安排车间卫生清洁工作,满足工艺流程及运料方便的前提下,设置车间地面警示线划分生产区、物料区,确保车间过道无障碍。
- 4、随着该项目的运行,应根据生产运行的实际情况及时对职业卫生 管理制度和操作规程进行修改完善,使其具有针对性和时效性。
- 5、用人单位应当按照《职业卫生档案管理规范》(原安监总厅安健 (2013) 171号)的相关要求,建立健全职业健康监护档案,及时完善、 更新职业健康监护档案,补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史

等内容。

(四)职业健康监护

- 1、今后应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求,组织接触职业病危害因素劳动者进行岗前、在岗、离岗职业健康检查;检查人数不得少于实际接触职业病危害因素人数,确保职业健康检查率达 100%。
- 2、完善职业健康监护档案资料,补充劳动者职业史、既往史和职业 病危害接触史信息内容。
- 3、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目,应根据职业健康监护的要求复查异常项目,并保存、记录好复查结果档案、周期,按职业健康检查机构的要求,做好接害劳动者后续职业健康监护管理工作。

技术审查专家组评 审时间	2022. 7. 1
技术审查专家组评	专家组同意《现评报告》通过技术评审,评价机构按照专家建议和专家组
审意见	提出的其它意见修改完善后,经专家组长确认后,由用人单位存档备查。