

用人单位名称	合肥新奥燃气发展有限公司东风石矿站																		
用人单位地址	巢湖市山口路东风石矿新奥燃气加气站																		
报告名称	职业病危害因素定期检测报告																		
用人单位情况介绍	<table><tr><td>用人单位</td><td colspan="3">合肥新奥燃气发展有限公司东风石矿站</td></tr><tr><td>单位地址</td><td colspan="3">巢湖市山口路东风石矿新奥燃气加气站</td></tr><tr><td>单位性质</td><td>有限责任公司</td><td>行业类型</td><td>D4511 天然气生产和供应业</td></tr><tr><td>主要产品</td><td>天然气</td><td>年产量</td><td>50 万立方米</td></tr></table>			用人单位	合肥新奥燃气发展有限公司东风石矿站			单位地址	巢湖市山口路东风石矿新奥燃气加气站			单位性质	有限责任公司	行业类型	D4511 天然气生产和供应业	主要产品	天然气	年产量	50 万立方米
用人单位	合肥新奥燃气发展有限公司东风石矿站																		
单位地址	巢湖市山口路东风石矿新奥燃气加气站																		
单位性质	有限责任公司	行业类型	D4511 天然气生产和供应业																
主要产品	天然气	年产量	50 万立方米																
现场调查人	陈超、李趁心	现场调查时间	2023. 09. 06																
采样人员	陈超、李趁心	现场采样时间	2023. 09. 07																
检测人员	陈超、李趁心	检测时间	2023. 09. 07																
用人单位联系人	金涛	联系方式	13167740958																
用人单位陪同人	马家庆																		
影像资料 (采样)																			
结论与建议	检测结果: (1) 噪声: 本次检测的岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求; 但压缩机岗位检测点接触噪声强度在 80-85dB(A), 属于噪声作业场所, 上述岗位员工需做好个人防护。 建议																		

	（一）职业病危害防护工程设施方面 1、噪声岗位建议：压缩机作业场所设置隔声挡板、加强个体防护等综合防噪措施。同时加强车间设备的维护保养，避免设备故障形成的非正常生产噪声。 2、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养，并做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，并做好相关维护保养记录存档。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应为巡检工配备符合职业卫生要求的防噪耳塞，并要求其作业过程中正确佩戴；加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫、检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。 （三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在高噪声岗位逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2026 年 09 月 24 日之前完成。
报告签发时间	2023.09.25