

用人单位名称	安徽玉东汽车部件有限公司		
用人单位地址	安徽省庐江县泥河工业园一号		
报告名称	安徽玉东汽车部件有限公司职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	安徽玉东汽车部件有限公司	
	单位地址	安徽省庐江县泥河工业园一号	
	单位性质	有限责任公司(自然人投资或控股)	行业类型C2929 塑料零件及其他塑料制品制造
	主要产品	汽车零部件、冰箱零部件	年产量300t
现场调查人	周文丽	现场调查时间	2021. 12. 28
采样人员	周文丽、秦晓梅	现场采样时间	2021. 12. 29
检测人员	江孟琦	检测时间	2021. 12. 29-2021. 12. 30
用人单位陪同人	陈小红		
影像资料 (采样)	 经纬度: 117°18'19" 纬度: 31°4'39" 地址: 安徽省合肥市庐江县安徽玉东汽车部件有限公司 时间: 2021-12-29 14:23:24 海拔: 34.7米 天气: 10°C 西北风 晴 经纬度: 117°18'20" 纬度: 31°4'39" 地址: 安徽省合肥市庐江县安徽玉东汽车部件有限公司 时间: 2021-12-29 14:17:23 海拔: 35.0米 天气: 10°C 西北风 晴 经纬度: 117°18'18" 纬度: 31°4'39" 地址: 安徽省合肥市庐江县安徽玉东汽车部件有限公司 时间: 2021-12-29 14:13:21 海拔: 32.3米 天气: 10°C 西北风 晴 经纬度: 117°18'20" 纬度: 31°4'39" 地址: 安徽省合肥市庐江县安徽玉东汽车部件有限公司 时间: 2021-12-29 14:17:23 海拔: 35.0米 天气: 10°C 西北风 晴 经纬度: 117°18'19" 纬度: 31°4'39" 地址: 安徽省合肥市庐江县安徽玉东汽车部件有限公司 时间: 2021-12-29 14:14:06 海拔: 31.8米 天气: 10°C 西北风 晴		

结论与建议	检测结果： （1）粉尘：生产车间搅拌工位、生产车间注塑工位、组装工位、破碎工位接触空气中粉尘浓度均符合职业卫生标准； （2）噪声：生产车间各个岗位及公辅单元巡检岗接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求。 建议 （一）职业病危害防护工程设施方面 1、企业应加强生产车间搅拌工位、注塑工位、破碎工位局部除尘通风； 2、生产车间夏季受高温影响，夏季高温时段，闷热环境，存在中暑风险。应避开高温作业时段，加强通风，及时发放防暑降温饮品和药品，生产人员做好工间休息，休息室设空调，饮水器等； 3、用人单位应做好车间生产设备的维护保养，定期检修。每班结束后，及时清扫地面、设备和墙面。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、企业为接触粉尘岗位配发防尘口罩，满足防护需求，噪声作业场所，企业暂未配备防噪耳塞，今后如有劳动者提出有佩戴护听器要求时，宜为其提供合适的护听器。 2、建议企业制定个人防护用品使用的监督管理制度，不定期监督和检查现场作业人员佩戴个人防护用品情况，提高劳动者自我防护意识。 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫/检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。 （三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备专/兼职职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘岗位逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意通风”、“注意防尘”“必须戴防尘口罩”、“噪声有害”、“必须戴护听器”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2023 年 02 月 07 日之前完成。 6、建议用人单位于每年当地高温季节（7-9 月）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所 WBGT 指数进行检测，以评价其作业场所现有防高温设施的防护效果。
报告签发时间	2022.02.08