

用人单位名称	安徽省恒泰动力科技有限公司			
用人单位地址	安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区城西大道 169 号			
报告名称	安徽省恒泰动力科技有限公司职业病危害因素定期检测报告			
用人单位 情况介绍	用人单位	安徽省恒泰动力科技有限公司		
	单位地址	安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区城西大道 169 号		
	单位性质	有限责任公司	行业类型	C3670 汽车零部件及配件制造
	主要产品	汽车铝合金活塞	年产量	280 万只
		汽车铝合金缸盖		28 万只
现场调查人	王岩	现场调查时间	2022. 11. 06	
采样人员	王岩、周文丽	现场采样时间	2022. 11. 07	
检测人员	江孟琦、李晶晶	检测时间	2022. 11. 07-2022. 11. 08	
用人单位 陪同人	左敦峰			
影像资料 (采样)				

	检测结果: (1) 氧化铝粉尘: 2#车间熔炼工位和 2#车间精炼工位接触空气中氧化铝粉尘浓度符合国家职业卫生标准的要求; (2) 铝合金粉尘: 2#车间 2#锯床工位接触空气中铝合金粉尘浓度符合国家职业卫生标准的要求; (3) 石墨粉尘(总尘、呼尘): 4#车间喷墨工位接触空气中石墨粉尘(总尘、呼尘)浓度符合国家职业卫生标准的要求; (4) 硫酸: 4#车间阳极氧化工位接触空气中硫酸浓度符合国家职业卫生标准的要求; (5) 噪声: 2#车间 2#锯床工位接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合国家职业卫生标准的要求; 其余岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求。但 2#车间熔炼工位、2#车间 2#浇铸工位、2#车间 3#浇铸工位、4#车间 3#活塞线头工位、4#车间 3#活塞线中工位、4#车间 3#活塞线尾工位、4#车间 8#活塞线头工位、4#车间 8#活塞线中工位、4#车间 8#活塞线尾工位、4#车间 15#缸盖线头工位、4#车间 15#缸盖线中工位、4#车间 15#缸盖线尾工位、4#车间 20#项圈线头工位、4#车间 20#项圈线中工位、4#车间 20#项圈线尾工位、4#车间超声清洗头工位和 4#车间超声清洗尾工位接触噪声 8h 等效连续 A 声级值在 80-85dB(A), 属于噪声作业场所, 上述岗位员工需做好个人防护。 建议 (一) 职业病危害防护工程设施方面 1、粉尘操作岗位建议: 针对产生粉尘的作业场所加强局部通风除尘; 2、化学毒物操作岗位建议: 针对产生化学毒物的作业场所加强局部通风排毒; 3、噪声岗位超标建议: 针对超标岗位, 优先选择低噪声生产设备, 产高噪作业场所设置隔声挡板/隔声墙体、减振基座加固、个体防护等综合防噪措施。同时加强车间设备的维护保养, 避免设备故障形成的非正常生产噪声。 4、用人单位应严格设备管理, 加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养, 并做好相关维护保养记录存档; 确保作业场所防护设施正常运行, 保证净化效率, 并做好相关维护保养记录存档。 (二) 个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用, 完善、明细发放、领用台帐并存档; 持续加强个人防护用品检查、检修和维护, 确保其防护效果, 并将检查、检修和维护记录存档。 2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作, 采取奖惩等措施, 进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫/检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。 (三) 职业卫生管理方面
结论与建议	

	1、企业应加强管理力度，配备专/兼职职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在职业病危害因素的场所逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意防尘”、“注意通风”、“戴防尘口罩”、“噪声有害”、“戴护听器”、“当心中毒”、“戴防毒面具”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在2023年11月16日之前完成。 6、建议用人单位于每年当地高温季节（7-9月）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所WBGT指数进行检测，以评价其作业场所现有防高温设施的防护效果。
报告签发时间	2022. 11. 17