

用人单位名称	奇扬智能科技（淮北）有限公司		
用人单位地址	安徽省淮北市相山区风冠路 32 号		
报告名称	职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	奇扬智能科技（淮北）有限公司	
	单位地址	安徽省淮北市相山区风冠路 32 号	
	单位性质	有限责任公司	行业类型C245 玩具制造
	主要产品	充气玩具	年产量400 万个
现场调查人	王岩、周文丽	现场调查时间	2023. 08. 24
采样人员	王岩、周文丽	现场采样时间	2023. 08. 25
检测人员	/	检测时间	2023. 08. 25
用人单位陪同人	欧阳长风		
影像资料（采样）			
结论与建议	检测结果： （1）噪声：本次所有检测的岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级符合国家职业卫生标准的要求；但 3#厂房缝纫机工位，5#厂房装配区操作位接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护。 七、建议		

	（一）职业病危害防护工程设施方面 1、噪声岗位建议：针对 3#厂房缝纫工位，5#厂房装配区加强设备基础减震，降低同时段设备运行数量，同时加强作业场所个体防护用品配备与佩戴管理，确保劳动者接触噪声强度符合职业卫生接触限值的要求。 2、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备进行经常性的维护保养、并做好相关维护保养记录存档。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应为 5#厂房装配区配备符合职业卫生规定的防噪耳塞，并要求其正确佩戴。加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 （三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在高噪声岗位逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“戴护耳器”、“噪声有害”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2026 年 09 月 24 日之前完成。
报告签发时间	2023. 09. 25