

用人单位名称	英联饲料（安徽）有限公司			
用人单位地址	安徽省淮南市寿县炎刘镇蜀山产业园百花路 26 号			
报告名称	职业病危害因素定期检测报告			
用人单位情况介绍	用人单位	英联饲料（安徽）有限公司		
	单位地址	安徽省淮南市寿县炎刘镇蜀山产业园百花路 26 号		
	单位性质	有限责任公司	行业类型	C1329 其他饲料加工
	主要产品	畜禽料	年产量	30000 吨
		反刍料		23000 吨
		强混料		12000 吨
现场调查人	冯学智、潘梅	现场调查时间	2023. 09. 21	
采样人员	冯学智、潘梅、 卢康、汪佳芳	现场采样时间	2023. 09. 22	
检测人员	江孟琦	检测时间	2023. 09. 22~2023. 09. 23	
用人单位联系人	陈洪	联系方式	13433454254	
用人单位陪同人	王邦田			
影像资料（采样）	 			
结论与建议	检测结果： （1）谷物粉尘：卸料棚卸料，原料库投料，设备塔中控、投小料，成品库袋装打包、散			

装打包，公辅单元化验岗位接触空气中谷物粉尘浓度均符合国家职业卫生标准的要求；

（2）一氧化碳：公辅单元司炉岗位接触空气中一氧化碳浓度均符合国家职业卫生标准的要求；

（3）高温：公辅单元司炉岗位接触高温强度检测结果符合国家职业卫生标准的要求。

（4）噪声：本次检测所有岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级符合国家职业卫生标准的要求；但卸料棚，原料库投料口，设备塔混料、小料投料口，成品库 4#打包位、下料口，公辅单元设备维修间、锅炉房操作位接触噪声强度在 80-85dB(A)，设备塔 6 层筛分机、制粒机操作位接触噪声强度在 86.2-88.9dB(A)属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护。

七、建议

- （一）职业病危害防护工程设施方面
- 1、噪声岗位建议：针对设备塔 6 层筛分机、制粒机，加强设备基础减震，采取区域隔声、吸声措施，同时加强作业场所个体防护用品配备与佩戴管理，确保劳动者接触噪声强度符合职业卫生接触限值的要求。
- 2、粉尘因素岗位建议：针对卸料棚，原料库，设备塔，成品库，公辅单元化验室，加强局部通风除尘。
- 3、化学因素岗位建议：针对公辅单元锅炉房操作位，加强局部通风排毒。
- 4、高温岗位建议：针对公辅单元锅炉房操作位，加强通风，降低作业场所温度。
- 5、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备进行经常性的维护保养、定期清灰，并做好相关维护保养记录存档。
- （二）个人使用的职业病防护用品方面
- 1、用人单位应为卸料棚卸料工，设备塔投小料工，成品库打包工，公辅单元巡检工，司炉工配备符合职业卫生规定的防噪耳塞，加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。
- （三）职业卫生管理方面
- 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检

	工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘和高温、高噪声岗位逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意通风”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“戴护耳器”、“当心中毒”、“注意高温”、“当心中暑”、“噪声有害”、“戴防护手套”、“穿防护服”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2026 年 10 月 17 日之前完成。
报告签发时间	2023. 10. 18