

建设单位/ 用人单位名称	合肥美高时胶粘标签制品有限公司		
建设单位/ 用人单位地址	安徽省合肥市肥西县紫蓬镇森林大道北，合肥卡迪尔化妆有限公司 9#厂房		
评价报告名称	合肥美高时胶粘标签制品有限公司职业病危害现状评价报告		
项目简介	合肥美高时胶粘标签制品有限公司于2015年2月13日成立，厂址位于安徽省合肥市肥西县紫蓬镇森林大道北，租赁合肥卡迪尔化妆有限公司9#厂房 1240平方米，目前产能为年产纸类标签5000万枚、薄膜类标签6000万枚、塑料类铭牌1000万枚。		
现场调查人	卢康	现场调查时间	2021 年 12 月 6 日
采样人员	冯学智、王岩、陈超、龚传成	现场采样时间	2021 年 12 月 8 日-10 日
检测人员	江孟琪、盛佳丽、宋梅玲	检测时间	2021 年 12 月 8 日-24 日
建设单位/用人单位陪同人	邹序严		
影像资料（采样）			
影像资料（评审）			

评价结论与建议	用人单位属于职业病危害严重的用人单位。同时依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕 5 号）规定的内容，用人单位属于第三大项 C 制造业中—C231 印刷行业，属于职业病危害严重行业。 （一）工程技术措施 1、建议用人单位针对油墨间和印刷作业场所增设应急洗眼器，冲淋洗眼装置应满足以下要求： ①. 冲淋、洗眼设施应靠近可能发生相应事故的工作地点，其服务半径应小于 15m； ②. 冲淋、洗眼设施应保证连续供水； ③. 应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行。 2、建议用人单位调墨间，调墨台增设局部排风装置进行通风排毒。 3、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养，并做好相关维护保养记录存档； 确保作业场所防护设施正常运行，并做好相关维护保养记录存档。 4、用人单位生产车间为全密闭机械通风，建议用人单位增加生产车间内机械通风装置和空气净化器数量，减少化学毒物逸散对劳动者造成的危害。 5、用人单位可在二楼卫生间旁增设临时浴室供员工使用。 （二）个人防护措施 1、用人单位应为接触化学毒物岗位人员配备防毒半面罩（ 3M 6200 型呼吸防护半面罩+3M6006 滤毒盒） 。 2、用人单位应持续加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档，并采购符合现场作业防护要求的个人防护用品； 持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 3、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管

	理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。 （三） 组织管理 1、随着该项目的运行，应根据生产运行的实际情况及时对职业卫生管理制度和操作规程进行修改完善，使其具有针对性和时效性。 2、用人单位应当按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕 171 号） 的相关要求，及时完善、更新职业健康监护档案，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史等内容。 （四） 职业健康监护 1、完善职业健康监护档案资料，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史信息内容。 2、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目，应根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、周期； 按职业健康检查机构的要求，做好接害劳动者后续职业健康监护管理工作。
技术审查专家组评审时间	2022. 1. 15
技术审查专家组评审意见	专家组同意《现评报告》 通过技术评审，评价机构按照专家建议和专家组提出的其它意见修改完善后，经专家组长确认后，由建设单位存档备查。

职业病危害因素检测结果汇总

序号	检测项目	检测点数	合格点数	检测岗位数	合格岗位数	岗位合格率%
1	噪声	15	15	13	13	100
2	甲苯	6	6	4	4	100
3	二甲苯	6	6	4	4	100
4	异佛尔酮	10	10	8	8	100
5	甲醇	10	10	8	8	100