

用人单位名称	庐江县龙桥镇俊生石材加工厂		
用人单位地址	庐江县龙桥镇黄屯上街头		
报告名称	职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	庐江县龙桥镇俊生石材加工厂	
	单位地址	庐江县龙桥镇黄屯上街头	
	单位性质	个体工商户	行业类型 C-3032 建筑用石加工
	主要产品	台面、台阶	年产量 1400 平方米
现场调查人	冯学智	现场调查时间	2022.06.30
采样人员	冯学智、秦晓梅	现场采样时间	2022.07.01
检测人员	李晶晶、江孟琦	检测时间	2022.07.01~2022.07.02
用人单位陪同人	胡俊生		
影像资料 (采样)	 <p>经度: 117°30'10" 纬度: 31°6'36" 地址: 安徽省合肥市庐江县黄屯镇光明寺 时间: 2022-07-01 10:23:33 海拔: 14.7米 天气: 30°C 南风 晴</p> <p>经度: 117°30'10" 纬度: 31°6'36" 地址: 安徽省合肥市庐江县黄屯镇光明寺 时间: 2022-07-01 10:22:36 海拔: 14.8米 天气: 30°C 南风 晴</p>		
结论与建议	<p>检测结果:</p> <p>(1) 大理石粉尘(总尘、呼尘): 生产车间开料机操作位、磨片机操作位工位接触空气中大理石粉尘(总尘、呼尘)浓度符合国家职业卫生标准的要求;</p> <p>(2) 噪声: 生产车间开料机操作位、磨片机操作位岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合国家职业卫生标准的要求。</p> <p>建议:</p>		

(一) 职业病危害防护工程设施方面

- 1、生产车间开料机操作位、磨片机操作位岗位建议：针对作业场所加强局部通风除尘；
- 2、噪声超标岗位建议：针对生产车间开料机操作位、磨片机操作岗位，优先选择低噪声生产设备，产高噪作业场所设置隔声挡板/隔声墙体、减振基座加固、个体防护等综合防噪措施。同时加强车间设备的维护保养，避免设备故障形成的非正常生产噪声。
- 3、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养、定期清灰，并做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，保证净化效率，并做好相关维护保养记录存档。

(二) 个人使用的职业病防护用品方面

- 1、用人单位应为生产车间开料机操作位、磨片机操作岗位劳动者配备符合职业卫生标准规定的防噪耳塞，并要求其作业过程中正确佩戴；加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。
- 2、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。
- 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫/检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。

(三) 职业卫生管理方面

- 1、企业应加强管理力度，配备专/兼职职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。
- 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘岗位逗留。
- 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意通风”、“注意防尘”“必须戴防尘口罩”、“佩戴降噪耳塞”等警示标识。
- 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。
- 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业

	病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2023 年 07 月 07 日之前完成。
报告签发 时间	2022.07.08