

用人单位名称	盖天力医药控股集团华东药业有限公司																																
用人单位地址	安徽省淮南市田家庵区山南新区泰丰大街 198 号																																
报告名称	职业病危害因素定期检测报告																																
用人单位情况介绍	<table border="1"> <tr> <td>用人单位</td> <td colspan="3">盖天力医药控股集团华东药业有限公司</td> </tr> <tr> <td>单位地址</td> <td colspan="3">安徽省淮南市田家庵区山南新区泰丰大街 198 号</td> </tr> <tr> <td>单位性质</td> <td>股份有限公司</td> <td>行业类型</td> <td>C2720 化学药品制剂制造</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">主要产品</td> <td>阿咖酚散</td> <td rowspan="8">年产量</td> <td>4164 件</td> </tr> <tr> <td>氨咖黄敏 10 粒 30 板</td> <td>360 件</td> </tr> <tr> <td>氨咖黄敏胶囊</td> <td>1879 件零 55 盒</td> </tr> <tr> <td>氨咖黄敏胶囊 10 粒 2 板</td> <td>374 件</td> </tr> <tr> <td>对乙酰氨基酚片</td> <td>5379 件</td> </tr> <tr> <td>二甲弧 0.25g100 片</td> <td>155 件</td> </tr> <tr> <td>诺氟沙星 10 粒 2 板</td> <td>2321 件</td> </tr> <tr> <td>诺氟沙星胶囊</td> <td>5388 件零 510 盒</td> </tr> </table>			用人单位	盖天力医药控股集团华东药业有限公司			单位地址	安徽省淮南市田家庵区山南新区泰丰大街 198 号			单位性质	股份有限公司	行业类型	C2720 化学药品制剂制造	主要产品	阿咖酚散	年产量	4164 件	氨咖黄敏 10 粒 30 板	360 件	氨咖黄敏胶囊	1879 件零 55 盒	氨咖黄敏胶囊 10 粒 2 板	374 件	对乙酰氨基酚片	5379 件	二甲弧 0.25g100 片	155 件	诺氟沙星 10 粒 2 板	2321 件	诺氟沙星胶囊	5388 件零 510 盒
用人单位	盖天力医药控股集团华东药业有限公司																																
单位地址	安徽省淮南市田家庵区山南新区泰丰大街 198 号																																
单位性质	股份有限公司	行业类型	C2720 化学药品制剂制造																														
主要产品	阿咖酚散	年产量	4164 件																														
	氨咖黄敏 10 粒 30 板		360 件																														
	氨咖黄敏胶囊		1879 件零 55 盒																														
	氨咖黄敏胶囊 10 粒 2 板		374 件																														
	对乙酰氨基酚片		5379 件																														
	二甲弧 0.25g100 片		155 件																														
	诺氟沙星 10 粒 2 板		2321 件																														
	诺氟沙星胶囊		5388 件零 510 盒																														
现场调查人	李康、秦晓梅	现场调查时间	2023. 05. 29																														
采样人员	李康、秦晓梅	现场采样时间	2023. 05. 30																														
检测人员	江孟琦、李晶晶	检测时间	2023. 05. 30-05. 31																														
用人单位陪同人	胡乐胜																																
影像资料 (采样)																																	
结论与建议	检测结果: (1) 氯化氢及盐酸: 本次实验室检测的岗位接触空气中氯化氢及盐酸浓度符合国家职业卫生																																

标准的要求；

(2) 其他粉尘：本次 1#车间和 2#车间检测的岗位接触空气中其他粉尘浓度均符合国家职业卫生标准的要求；

(3) 噪声：本次 1#车间和 2#车间的总混室检测的岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合国家职业卫生标准的要求，其余检测岗位均符合国家职业卫生标准的要求。但 1#车间（制粒干燥室、填充间）、2#车间粉碎机检测点接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护。

建议

(一) 职业病危害防护工程设施方面

1、噪声岗位超标建议：总混室二维运动混合机应设置隔声罩，作业场所应设置隔声挡板、加固其设备减振基座、加强个体防护等综合防噪措施；并加强设备的维护保养，避免设备故障形成的非正常生产噪声。

2、粉尘操作岗位建议：针对产生粉尘的作业场所加强局部通风除尘。

3、化学毒物操作岗位建议：针对产生化学毒物的作业场所加强局部通风排毒。

4、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行定期的维护保养、定期清灰，并做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，保证净化效率，并做好相关维护保养记录存档。

(二) 个人使用的职业病防护用品方面

1、用人单位应为噪声强度超过 80dB(A) 的作业场所劳动者配备符合职业卫生要求的防噪耳塞，为实验室人员配备对应的防毒口罩，为接触粉尘的劳动者配备防尘口罩，且加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。

2、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。

3、用人单位应加强对车间作业现场清扫、检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。

(三) 职业卫生管理方面

1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。

2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘、化学毒物和高噪声岗位逗留。

3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“噪声有害”、“戴护听器”、“注意通风”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“戴防毒口罩”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”、“当心中毒”“当心腐蚀”、“当心灼伤”，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识。

4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。

	5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2026 年 06 月 26 日之前完成。
报告签发时间	2023.06.27