

用人单位名称	五河恒兴混凝土有限公司		
用人单位地址	安徽省蚌埠市五河县城南工业园兴潼路西端南侧		
报告名称	职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	五河恒兴混凝土有限公司	
	单位地址	安徽省蚌埠市五河县城南工业园兴潼路西端南侧	
	单位性质	有限责任公司	行业类型 C3021-水泥制品制造
	主要产品	混凝土	年产量 96万吨
现场调查人	冯学智、潘梅	现场调查时间	2023.08.27
采样人员	潘梅、冯学智	现场采样时间	2023.08.28
检测人员	李晶晶、江孟琦	检测时间	2023.08.28~2023.09.05
用人单位陪同人	徐向阳		
影像资料 (采样)	 		
结论与建议	检测结果: (1) 矽尘(总尘、呼尘): 生产车间中控工、铲车工、清扫工接触空气中矽尘(总尘、呼尘)浓度符合国家职业卫生标准的要求; (2) 噪声: 生产车间中控工、铲车工、清扫工岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级符合国家职业		

	卫生标准的要求。 七、建议 （一）职业病危害防护工程设施方面 1、粉尘岗位建议：针对生产车间中控工、铲车工、清扫工作场所加强局部通风除尘，采用湿式作业； 2、噪声岗位建议：针对生产车间皮带廊道、搅拌机操作位，加强设备基础减震、采取区域隔声、吸声措施，同时加强作业场所个体防护用品配备与佩戴管理。 3、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养、定期清灰，并做好相关维护保养记录存档。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 （三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘、噪声岗位逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意通风”、“戴护耳器”、“戴防尘口罩”、“注意防尘”、“噪声有害”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2024 年 09 月 25 日之前完成。
报告签发时间	2023. 09. 26

