


用人单位名称	中广核新能源安徽有限公司凤阳分公司		
用人单位地址	滁州市凤阳县 329 国道		
报告名称	中广核新能源安徽有限公司凤阳分公司 职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	中广核新能源安徽有限公司凤阳分公司	
	单位地址	滁州市凤阳县 329 国道	
	单位性质	有限责任公司	行业类型 C4416 太阳能发电
	主要产品	电	年产量 5000 万度
现场调查人	李康、秦晓梅	现场调查时间	2023. 09. 20
采样人员	李康、秦晓梅	现场采样时间	2023. 09. 23
检测人员	李康、秦晓梅	检测时间	2023. 09. 23
用人单位联系人	朱文	13170257925	
用人单位陪同人	朱文		
影像资料 (采样)	 		

结论与建议	检测结果： (1) 1Hz~100kHz 电场：本次检测二次设备室中控、发电区（厂内巡检、厂外巡检）岗位接触1Hz~100kHz 电场强度检测结果符合国家职业卫生标准的要求； (2) 高温：发电区（厂内巡检、厂外巡检）岗位接触高温强度检测结果符合国家职业卫生标准的要求； (3) 噪声：二次设备室、发电区各岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求。 建议： (一) 职业病危害防护工程设施方面 1、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备进行经常性的维护保养，并做好相关维护保养记录存档。 (二) 职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在高强度1Hz~100kHz 电场、高温和高噪声的场所逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识；对已设置的警示标识有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在2026 年 10 月 16 日之前完成。
报告签发时间	2023.10.17