

用人单位名称	肥西深燃天然气有限公司																		
用人单位地址	安徽省合肥市肥西县上派镇北张村大墙路																		
报告名称	职业病危害因素定期检测报告																		
用人单位情况介绍	<table><tr><td>用人单位</td><td colspan="3">肥西深燃天然气有限公司</td></tr><tr><td>单位地址</td><td colspan="3">安徽省合肥市肥西县上派镇北张村大墙路</td></tr><tr><td>单位性质</td><td>有限责任公司</td><td>行业类型</td><td>D4511 天然气生产和供应业</td></tr><tr><td>主要产品</td><td>天然气</td><td>年产量</td><td>8000 万立方米</td></tr></table>			用人单位	肥西深燃天然气有限公司			单位地址	安徽省合肥市肥西县上派镇北张村大墙路			单位性质	有限责任公司	行业类型	D4511 天然气生产和供应业	主要产品	天然气	年产量	8000 万立方米
用人单位	肥西深燃天然气有限公司																		
单位地址	安徽省合肥市肥西县上派镇北张村大墙路																		
单位性质	有限责任公司	行业类型	D4511 天然气生产和供应业																
主要产品	天然气	年产量	8000 万立方米																
现场调查人	周文丽、王岩	现场调查时间	2023. 10. 06																
采样人员	周文丽、王岩	现场采样时间	2023. 10. 08																
检测人员	周文丽、王岩	检测时间	2023. 10. 08																
用人单位联系人	杨环	联系方式	18956065186																
用人单位陪同人	韩长辉																		
影像资料（采样）	 																		
结论与建议	检测结果： （1）噪声：本次北张门站、紫蓬调压站、小庙门站和肥西 CNG 加气站检测的岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求；但紫蓬调压站撬区、小庙门站撬区和肥西 CNG 加气站生产区岗位检测点接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护 建议 （一）职业病危害防护工程设施方面 1、噪声岗位建议：加强个体防护防噪措施，同时加强车间设备的维护保养，避免设备故障形成的非正常生产噪声。																		

	2、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养，并做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，并做好相关维护保养记录存档。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应为噪声强度超过 80dB(A)的作业场所劳动者配备符合职业卫生要求的防噪耳塞，并要求其作业过程中正确佩戴；加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 2、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫、检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。 （三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在高温和高噪声岗位逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“当心中暑”、“注意高温”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2026 年 10 月 24 日之前完成。 6、建议用人单位于每年当地高温季节（7-9 月）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所 WBGT 指数进行检测，以评价其作业场所现有防高温设施的防护效果。
报告签发时间	2023. 10. 25