

报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型)	中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司中国石油东方加油站更换双层罐改造项目职业病危害控制效果评价报告		
用人单位地址	合肥市肥东县店埠镇陂塘社区 S311 省道北侧		
用人单位联系人	孔翔		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	<input type="checkbox"/> 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害防护设施设计 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害控制效果评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害定期检测		
项目组成员	李趁心、梅丽、李晶晶、户雪婷、徐雷、宋梅玲		
现场调查人	徐雷、梅丽	现场调查时间	2023. 10. 7
现场采样人员	徐雷、梅丽	现场采样时间	2023. 10. 23-25
实验室检测人员	李晶晶、户雪婷	实验室检测时间	2023. 10. 23-2023. 11. 3
用人单位陪同人员	赵芝平		
影像资料			