

报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型)	安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司 2023 年职业卫生定期检测报告		
用人单位地址	安徽省巢湖市居巢区柘皋镇工业集中区		
用人单位联系人	罗丹丹		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	☐ 职业病危害预评价 ☐ 职业病危害防护设施设计 ☐ 职业病危害控制效果评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☒ 职业病危害定期检测		
项目组成员	冯学智、潘梅、陈秀丽、江孟琦、李晶晶、周文丽、刘学玲、单朋		
现场调查人	冯学智、潘梅	现场调查时间	2023. 11. 12
现场采样人员	冯学智、潘梅、徐雷、梅丽	现场采样时间	2023. 11. 14
实验室检测人员	陈秀丽、江孟琦、李晶晶	实验室检测时间	2023. 11. 14-2023. 11. 18
用人单位陪同人员	罗丹丹		
影像资料	北纬 31°47' 东经 117°45' 2023.11.14 柘皋河桥  北纬 31°47' 东经 117°45' 2023.11.14 柘皋河桥 		